


## 510 КТ Насадка со сменным стержнем



Обращайте внимание на правильное положение стопорного кольца в желобе




Для замены стержня:

1. Зафиксируйте корпус насадки



2. Через выемку в корпусе насадки подцепите и снимите стопорное кольцо



3. Разблокируйте и снимите сменный стержень
4. Соберите насадку в обратном порядке